

Automation HAT für Raspberry Pl

Der Raspberry Pi als Herz einer industrieller Steuerung



Funktion

Durch diese HAT kann der Raspberry PI zu einer im industriellen Umfeld einsetzbaren Steuerung erweitert werden. Er verfügt über:

- > Industrielle 24 V Versorgung
- > Feldbus: RS485 für Primary oder Secondary UART
- > Echtzeituhr: RTC-Modul DS3231
- > Datenspeicherung durch kontrolliertes Herunterfahren nach Power-Off

Betriebssicherheit

- 24 V Versorgungsspannung mit Weitbereichseingang
- > Ausgang 5 V bis max. 3 A
- > Batteriepufferung nach Power-Off
- > Erkennung ob Versorgungsspannung ein/aus Mit diesem Feature kann ein kontrollierter Shutdown des Raspbian* erfolgen, sobald die Versorgung abgeschaltet wird.

*Raspbian ist ein Open-Source-Betriebssystem des RaspberryPi

Industrieller Einsatz

Alle externen Anschlüsse sind über robuste Steckerklemmen geführt.

Verschraubte Verbindung zum RaspberryPi

Versorgung für externe Geräte

5V-Out (z.B. für 7"-Touch), und RS485 sind voneinander getrennt mit Gegensteckern ausgeführt.

Montage


Der Automation-Hat wird mittels Abstandshaltern kopfüber auf den Raspberry PI montiert.

Die Abmaße stimmen mit denen des Raspberry PI überein.

Der Abstand sollte 22 mm (+/- 1) betragen.




Funktionsschaltbild





Fotos



Aufbau Automation-Hat mit Raspberry Pi



Beispiel Automation-Hat mit Touch



Technische Daten:

Artikelnummer 100553.01

Spannungsversorgung: 12..24 VDC

Eigen-Stromverbrauch: 30 mA

Pufferspannung: 9 VDC-Blockbatterie (Innenwiderstand < 2 Ohm)

Ausgangsspannung: 5 VDC / 3 A (aufzuteilen auf Raspberry PI und optionaler externer

Hardware (z.B. 7" Touch)

Anzeigen LED grün = 24 VDC Power aktiv

LED blau = 5 VDC aktiv

Betriebstemperatur 0 .. 55 °C

Lagertemperatur -10 .. + 80 °C

Belüftung Durch natürliche Konvektion

Abmessungen L x B x H = $74 \times 55 \times 25 \text{ [mm]}$

Gewicht 50 g

Pinning

(Hinweis: Bitte die Steckverbinder nicht im eingeschalteten Zustand ziehen!)

| Pin | Funktion | Pin | Funktion |
|-----|----------------------------|-----|------------------------|
| 1 | Versorgungsspannung 24 VDC | 5 | Ausgangsspannung 5 VDC |
| 2 | Versorgungsspannung GND | 6 | Ausgangsspannung GND |
| 3 | Batterie + | 7 | RS485 A |
| 4 | Batterie - | 8 | RS485 B |
| | | 9 | RS485 ISO-GND |